

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Технологии ОФС"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
г. Когалым					
100001. Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по бурению и оценке параметров пластов</i>					
<i>Департамент телеметрии и наклонно-направленного бурения</i>					
<i>Отдел продвижения технологий</i>					
100002. Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный отдел</i>					
100003. Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100004А(100005А). Инженер по бурению	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100006А(100007А). Инженер по бурению II категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
г. Нефтеюганск					
100008. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент по снабжению</i>					
<i>Отдел по учету товарно-материальных запасов</i>					
100009. Начальник участка товарно-материальных запасов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100010А(100011А). Ведущий специалист по учету товарно-материальных запасов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление ПБ, ОТ и ООС и Безопасности</i>					
<i>Отдел ПБ, ОТ и ООС</i>					

100012. Специалист по охране труда и промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по бурению и оценке параметров пластов</i>					
<i>Департамент породоразрушающего инструмента</i>					
<i>Производственный отдел</i>					
100013. Инженер по инструменту	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100014А(100015А; 100016А). Инженер по инструменту	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
<i>Департамент сервиса буровых растворов</i>					
<i>Отдел инженерной и технической поддержки</i>					
100017. Инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный отдел</i>					
100018. Инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100019А(100020А; 100021А; 100022А; 100023А; 100024А; 100025А). Механик по оборудованию очистки буровых растворов I категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100026А(100027А; 100028А; 100029А; 100030А; 100031А; 100032А). Начальник участка	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100033. Ведущий инженер по глинистым растворам	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100034. Ведущий инженер по глинистым растворам	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100035. Специалист по глинистым растворам I категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100036А(100037А; 100038А). Ведущий механик по оборудованию очистки буровых растворов	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

100039. Ведущий механик по оборудованию очистки буровых растворов	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100040. Ведущий механик по оборудованию очистки буровых растворов	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100041. Инженер по глинистым растворам	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100042. Инженер по глинистым растворам	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100043А(100044А). Инженер по глинистым растворам	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100045А(100046А; 100047А; 100048А; 100049А; 100050А; 100051А; 100052А; 100053А; 100054А). Инженер по глинистым растворам I категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100055А(100056А; 100057А; 100058А; 100059А; 100060А; 100061А; 100062А; 100063А; 100064А; 100065А; 100066А; 100067А; 100068А; 100069А). Инженер по глинистым растворам II категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100070А(100071А; 100072А; 100073А). Инженер по глинистым растворам III категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
<i>Департамент телеметрии и наклонно-направленного бурения</i>					
<i>Отдел инжиниринга</i>					
100074А(100075А). Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел оптимизации бурения</i>					
100076. Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент по информационным технологиям</i>					
<i>Отдел информационных технологий</i>					

100077. Специалист отдела информационных технологий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по бурению и оценке параметров пластов					
Департамент телеметрии и наклонно-направленного бурения					
Отдел технической поддержки					
100078. Инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственный отдел					
100079. Инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100080А(100081А; 100082А). Младший инженер по бурению	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100083А(100084А; 100085А; 100086А). Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100087. Ведущий инженер по бурению	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100088. Ведущий инженер по бурению	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100089А(100090А; 100091А; 100092А; 100093А; 100094А; 100095А; 100096А; 100097А; 100098А; 100099А; 100100А; 100101А; 100102А; 100103А; 100104А; 100105А; 100106А; 100107А; 100108А; 100109А; 100110А; 100111А; 100112А; 100113А). Инженер по бурению	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100114. Инженер по бурению	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100115А(100116А; 100117А; 100118А). Инженер по бурению I категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100119А(100120А; 100121А; 100122А; 100123А; 100124А; 100125А; 100126А; 100127А; 100128А; 100129А; 100130А;	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

100131А). Инженер по бурению II категории					
<i>Управление по поставкам</i>					
<i>Отдел недвижимости</i>					
100132. Менеджер по управлению недвижимостью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление систем заканчивания скважин и добычи</i>					
<i>Департамент механизированной добычи</i>					
<i>Отдел инженерной и технической поддержки</i>					
100133А(100134А; 100135А; 100136А). Инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент механизированной добычи - Производственный отдел</i>					
100137. Инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100138. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100139А(100140А). Инспектор по контролю качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100141. Комплектовщик изделий и инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100142А(100143А). Комплектовщик изделий и инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100144. Комплектовщик изделий и инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100145А(100146А; 100147А; 100148А; 100149А; 100150А). Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100151А(100152А). Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100153А(100154А). Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100155. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100156. Начальник смены центральной инженерно-технологической службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

100157. Оператор по исследованию скважин	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100158. Руководитель производственного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100159. Руководитель центральной инженерно-технологической службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100160А(100161А; 100162А; 100163А; 100164А; 100165А; 100166А; 100167А; 100168А; 100169А; 100170А; 100171А; 100172А; 100173А; 100174А; 100175А; 100176А; 100177А; 100178А; 100179А; 100180А; 100181А; 100182А; 100183А). Слесарь-ремонтник (все участки НЮ ЦРиТ УЭЦН)	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100184А(100185А). Слесарь-ремонтник (все участки НЮ ЦРК)	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100186А(100187А). Специалист по учету оборудования и товарно-материальных ценностей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100188. Специалист по учету оборудования и товарно-материальных ценностей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100189А(100190А). Специалист по учету оборудования и товарно-материальных ценностей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100191. Специалист по учету оборудования и товарно-материальных ценностей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100192. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100193. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100194. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100195. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100196. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

100197. Ведущий инженер-технолог	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100198А(100199А; 100200А; 100201А; 100202А; 100203А; 100204А; 100205А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100206А(100207А; 100208А; 100209А; 100210А; 100211А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100212А(100213А; 100214А; 100215А; 100216А; 100217А; 100218А; 100219А; 100220А; 100221А; 100222А; 100223А; 100224А; 100225А; 100226А; 100227А; 100228А; 100229А; 100230А; 100231А; 100232А; 100233А; 100234А; 100235А; 100236А; 100237А; 100238А; 100239А; 100240А; 100241А; 100242А; 100243А; 100244А; 100245А; 100246А; 100247А; 100248А; 100249А; 100250А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования непосредственно занятый на объектах добычи нефти и газа	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100251. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования непосредственно занятый на объектах добычи нефти и газа	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100252. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования непосредственно занятый на объектах добычи нефти и газа	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100253. Ведущий специалист по техническому обслуживанию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100254. Ведущий специалист по учету оборудования и товарно-материальных ценностей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

100255А(100256А; 100257А; 100258А; 100259А). Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100260А(100261А; 100262А). Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100263. Заместитель Директора Департамента механизированной добычи по Западной Сибири	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100264. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100265. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100266. Начальник смены ЦИТС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
г. Нижневартовск					
100267. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по поставкам</i>					
<i>Департамент материального снабжения и управления запасами оборудования</i>					
<i>Отдел материально-технического обеспечения механизированной добычи</i>					
100268. Специалист по учету оборудования и товарно-материальных ценностей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100269. Ведущий специалист по учету оборудования и товарно-материальных ценностей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100270. Ведущий специалист по учету оборудования и товарно-материальных ценностей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление ПБ, ОТ и ООС и Без-опасности</i>					
<i>Отдел ПБ, ОТ и ООС</i>					
100271. Эколог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по бурению и оценке параметров пластов</i>					
<i>Департамент породоразрушающего инструмента</i>					
<i>Производственный отдел</i>					

100272. Инженер по инструменту	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
<i>Департамент телеметрии и наклонно-направленного бурения</i>					
<i>Отдел инжиниринга</i>					
100273. Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный отдел</i>					
100274. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100275. Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100276. Инженер по бурению	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100277. Инженер по бурению I категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100278А(100279А; 100280А; 100281А; 100282А). Инженер по бурению II категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
<i>Управление систем заканчивания скважин и добычи</i>					
<i>Департамент механизированной добычи</i>					
<i>Производственный отдел</i>					
100283. Инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100284. Руководитель группы по учету оборудования и материально-технических ценностей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100285. Специалист по учету оборудования и материально-технических ценностей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел инженерной и технической поддержки</i>					
100286. Руководитель отдела по инженерно-технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный отдел</i>					
100287А(100288А). Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

100289. Специалист по учету оборудования и товарно-материальных ценностей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100290. Специалист по учету оборудования и товарно-материальных ценностей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100291. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100292. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосредственно занятый на объектах добычи нефти и газа	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100293. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100294. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
г. Новый Уренгой					
100295. Ведущий специалист по учету товарно-материальных запасов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент по снабжению</i>					
<i>Отдел по учету товарно-материальных запасов</i>					
100296. Специалист по учету товарно-материальных запасов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100297. Специалист по учету товарно-материальных запасов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100298. Ведущий специалист по учету товарно-материальных запасов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление ПБ, ОТ и ООС и Безопасности; Отдел ПБ, ОТ и ООС</i>					
100299. Менеджер ПБ, ОТ и ООС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по бурению и оценке параметров пластов</i>					
<i>Департамент сервиса буровых растворов</i>					
<i>Производственный отдел</i>					
100300. Инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

100301A(100302A). Механик по оборудованию очистки буровых растворов I категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100303A(100304A). Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100305. Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100306. Ведущий механик по оборудованию очистки буровых растворов	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100307. Инженер лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100308. Инженер по глинистым растворам	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100309A(100310A; 100311A; 100312A; 100313A; 100314A; 100315A; 100316A). Инженер по глинистым растворам I категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100317A(100318A). Инженер по глинистым растворам II категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
<i>Департамент телеметрии и наклонно-направленного бурения</i>					
<i>Отдел инжиниринга</i>					
100319A(100320A). Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел оптимизации бурения</i>					
100321. Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100322. Инженер по бурению II категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
<i>Отдел технической поддержки</i>					
100323. Инженер по бурению II категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
<i>Производственный отдел</i>					
100324. Младший инженер по бурению	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100325A(100326A; 100327A; 100328A). Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

100329. Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100330. Заместитель руководителя производственного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100331А(100332А; 100333А; 100334А; 100335А; 100336А; 100337А; 100338А; 100339А; 100340А; 100341А; 100342А; 100343А). Инженер по бурению	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100344А(100345А; 100346А; 100347А). Инженер по бурению I категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100348А(100349А; 100350А; 100351А; 100352А; 100353А; 100354А; 100355А; 100356А; 100357А; 100358А; 100359А; 100360А; 100361А). Инженер по бурению II категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
<i>Управление систем заканчивания скважин и добычи</i>					
<i>Департамент заканчивания скважин и КРС</i>					
<i>Производственный отдел</i>					
100362. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике III категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100363. Инженер по креплению скважин I категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100364А(100365А). Инженер по креплению скважин II категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100366. Инженер по креплению скважин III категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100367. Координатор полевых работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100368. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100369А(100370А). Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

100371. Ведущий инженер по креплению скважин	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100372. Техник-механик	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100373. Техник-механик	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100374. Ведущий специалист по техническому обслуживанию	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Отдел внутрискважинных операций					
100375. Инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100376. Инженер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100377. Инженер-электроник	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100378А(100379А; 100380А). Мастер занятый в производственных процессах бурения скважин	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100381. Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100382. Мастер УпТМ (Управления Тампонажными Материалами)	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100383. Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100384А(100385А; 100386А). Машинист по цементажу скважин	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100387. Механик по ремонту оборудования и контролю технического состояния автотранспортных средств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100388А(100389А; 100390А; 100391А; 100392А; 100393А;	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

100394А). Моторист цементирующего агрегата					
100395А(100396А; 100397А). Моторист ЦТ УНБС	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Вибрация(лок): Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых на работах с виброопасным ручным инструментом, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время контакта с вибрацией в течение смены ("защита временем", с учётом рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05).	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
100398. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100399. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100400. Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100401. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100402. Бурильщик капитального ремонта скважин	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Вибрация(общ): 1. Обеспечить виброизоляцию рабочего места виброгашение на рабочем месте машиниста.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
100403. Бурильщик капитального ремонта скважин	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Вибрация(общ): 1. Обеспечить виброизоляцию рабочего места машиниста, водителя.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
г. Ноябрьск					
100404. Инспектор по контролю качества	Химический: 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции? при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 4. Усилить контроль за применением средств защиты органов дыхания.				
	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.. 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума. Снижение вредного воздействия шума			
<i>Департамент по снабжению</i>					
<i>Отдел по учету товарно-материальных запасов</i>					
100405. Начальник участка товарно-материальных запасов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100406. Специалист по учету товарно-материальных запасов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100407. Специалист по учету товарно-материальных запасов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100408. Специалист по учету товарно-материальных запасов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100409. Специалист по учету товарно-материальных запасов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100410. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100411. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100412. Ведущий специалист по учету товарно-материальных запасов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по бурению и оценке параметров пластов</i>					
<i>Департамент телеметрии и наклонно-направленного бурения</i>					
<i>Отдел по учету оборудования и товарно-материальных ценностей</i>					

100413. Инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100414. Старший инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент материально-технического обеспечения и управления запасами</i>					
<i>Отдел материально-технического обеспечения</i>					
100415. Главный специалист по учету оборудования и товарно-материальных ценностей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по учету оборудования и товарно-материальных ценностей</i>					
100416. Ведущий специалист по учету оборудования и товарно-материальных ценностей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100417А(100418А). Главный специалист по учету оборудования и товарно-материальных ценностей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление ПБ, ОТ и ООС и Безопасности</i>					
<i>Отдел ПБ, ОТ и ООС</i>					
100419. Менеджер ПБ, ОТ и ООС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по бурению и оценке параметров пластов</i>					
<i>Департамент породоразрушающего инструмента</i>					
<i>Производственный отдел</i>					
100420. Инженер по бурению	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
<i>Департамент сервиса буровых растворов</i>					
<i>Производственный отдел</i>					
100421. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент телеметрии и наклонно-направленного бурения</i>					
<i>Отдел инжиниринга</i>					
100422. Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Отдел качества и надежности</i>					
100423А(100424А; 100425А; 100426А; 100427А; 100428А; 100429А). Инженер по надёжности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел оптимизации бурения</i>					
100430А(100431А). Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел технической поддержки</i>					
100432А(100433А). Инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100434. Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100435. Инженер по бурению I категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100436. Инженер по бурению II категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
<i>Производственный отдел</i>					
100437. Инженер по наладке и ремонту бурового оборудования I категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100438А(100439А; 100440А; 100441А; 100442А; 100443А). Инженер по наладке и ремонту бурового оборудования II категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100444А(100445А; 100446А). Инженер по наладке и ремонту бурового оборудования II категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100447А(100448А; 100449А; 100450А; 100451А; 100452А; 100453А; 100454А; 100455А; 100456А; 100457А; 100458А). Инженер по наладке и ремонту бурового оборудования III категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100459А(100460А; 100461А; 100462А; 100463А; 100464А). Инженер по наладке и ремонту бурового оборудования III категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100465А(100466А; 100467А; 100468А). Инженер по наладке и ремонту бурового оборудования III категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Ионизирующее излучение: 1. Сокращение продолжительности работы в зоне излучения. 2. Дистанционное управление. 3. Экранирование источника излучения. 4. Использование средств индивидуальной защиты и предупреждение знаком радиационной опасности. 5. Постоянный контроль за уровнем ионизирующего излучения и за дозами облучения персонала.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
100469. Инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100470. Инженер-технолог	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100471А(100472А). Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100473. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100474. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100475А(100476А; 100477А). Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100478. Инженер-технолог	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100479. Инспектор по контролю качества	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Химический: 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентгратов.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции? при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 4. Усилить контроль за применением средств защиты органов дыхания.				
100480А(100481А). Младший инженер по бурению	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100482А(100483А; 100484А; 100485А; 100486А; 100487А; 100488А). Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100489. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100490. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100491А(100492А). Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100493А(100494А). Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100495. Ведущий инженер по наладке и ремонту бурового оборудования	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100496. Ведущий инженер по наладке и ремонту бурового оборудования	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Ионизирующее излучение: 1. Сокращение продолжительности работы в зоне излучения. 2. Дистанционное управление. 3. Экранирование источника излучения. 4. Использование средств индивидуальной защиты и предупреждение знаком радиационной опасности. 5. Постоянный контроль за уровнем ионизирующего излучения и за дозами облучения персонала.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
100497. Специалист по поддержке продаж	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100498. Специалист по техническому обслуживанию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

100499A(100500A; 100501A; 100502A; 100503A; 100504A). Техник по наладке и ремонту бурового оборудования I категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Ионизирующее излучение: 1. Сокращение продолжительности работы в зоне излучения. 2. Дистанционное управление. 3. Экранирование источника излучения. 4. Использование средств индивидуальной защиты и предупреждение знаком радиационной опасности. 5. Постоянный контроль за уровнем ионизирующего излучения и за дозами облучения персонала.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
100505A(100506A; 100507A). Техник по наладке и ремонту бурового оборудования I категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100508A(100509A; 100510A; 100511A; 100512A; 100513A; 100514A; 100515A; 100516A; 100517A; 100518A; 100519A; 100520A; 100521A; 100522A). Техник по наладке и ремонту бурового оборудования I категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100523A(100524A; 100525A; 100526A). Техник по наладке и ремонту бурового оборудования II категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100527A(100528A; 100529A; 100530A; 100531A). Техник по наладке и ремонту бурового оборудования II категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Ионизирующее излучение: 1. Сокращение продолжительности работы в зоне излучения. 2. Дистанционное управление. 3. Экранирование источника излучения. 4. Использование средств индивидуальной защиты и предупреждение знаком радиационной опасности.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

	5. Постоянный контроль за уровнем ионизирующего излучения и за дозами облучения персонала.				
100532. Техник по наладке и ремонту бурового оборудования II категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Ионизирующее излучение: 1. Сокращение продолжительности работы в зоне излучения. 2. Дистанционное управление. 3. Экранирование источника излучения. 4. Использование средств индивидуальной защиты и предупреждение знаком радиационной опасности. 5. Постоянный контроль за уровнем ионизирующего излучения и за дозами облучения персонала.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
100533A(100534A). Техник по наладке и ремонту бурового оборудования II категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100535A(100536A; 100537A; 100538A; 100539A; 100540A; 100541A; 100542A; 100543A; 100544A; 100545A; 100546A; 100547A; 100548A; 100549A; 100550A; 100551A; 100552A; 100553A). Техник по наладке и ремонту бурового оборудования II категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100554A(100555A; 100556A; 100557A; 100558A; 100559A; 100560A; 100561A; 100562A; 100563A). Техник по наладке и ремонту бурового оборудования II категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Ионизирующее излучение: 1. Сокращение продолжительности работы в зоне излучения. 2. Дистанционное управление. 3. Экранирование источника излучения. 4. Использование средств индивидуальной защиты и предупреждение знаком радиационной опасности.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

	5. Постоянный контроль за уровнем ионизирующего излучения и за дозами облучения персонала.				
100564. Техник-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100565. Ведущий инспектор по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100566. Ведущий инспектор по контролю качества	Химический: 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции? при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 4. Усилить контроль за применением средств защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
100567. Ведущий инспектор по контролю качества	Химический: 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции? при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	4. Усилить контроль за применением средств защиты органов дыхания.				
100568A(100569A). Ведущий инспектор по контролю качества	Химический: 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции? при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 4. Усилить контроль за применением средств защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100570A(100571A; 100572A; 100573A; 100574A). Ведущий инспектор по контролю качества	Химический: 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции? при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 4. Усилить контроль за применением средств защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100575А(100576А; 100577А). Администратор цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100578. Администратор цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100579. Ведущий специалист по техническому обслуживанию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100580А(100581А). Заместитель директора по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100582А(100583А; 100584А; 100585А; 100586А; 100587А; 100588А; 100589А; 100590А; 100591А; 100592А; 100593А; 100594А; 100595А; 100596А; 100597А; 100598А; 100599А). Инженер по бурению	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100600. Инженер по бурению I категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100601А(100602А). Инженер по бурению I категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100603А(100604А; 100605А; 100606А; 100607А; 100608А; 100609А). Инженер по бурению II категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Департамент материального снабжения и управления запасами оборудования					
Отдел материально-технического обеспечения телеметрии и ННБ					
100610. Руководитель департамента материально-технического обеспечения и управления запасами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по надёжности и качеству					
100611. Инспектор по контролю качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по поставкам					

Департамент материального снабжения и управления запасами оборудования					
100612. Специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел недвижимости					
100613. Менеджер по управлению недвижимостью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100614. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100615. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по технологиям и инвестициям					
Департамент по производству и снабжению					
100616А(100617А; 100618А). Инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100619. Инженер разработчик программного обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100620А(100621А). Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100622. Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Инженерный отдел					
100623. Инженер разработчик программного обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100624А(100625А). Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100626. Начальник инженерного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100627. Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по закупкам					
100628. Инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление систем заканчивания скважин и добычи					
Департамент заканчивания скважин и КРС					
Производственный отдел					
100629. Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

100630А(100631А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
г. Нягань					
100632. Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по бурению и оценке параметров пластов</i>					
<i>Департамент телеметрии и наклонно-направленного бурения</i>					
<i>Отдел оптимизации бурения</i>					
100633А(100634А). Инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный отдел</i>					
100635А(100636А). Инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100637. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100638. Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100639. Инженер по бурению	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100640А(100641А; 100642А; 100643А). Инженер по бурению II категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
<i>Управление систем заканчивания скважин и добычи</i>					
<i>Департамент механизированной добычи</i>					
<i>Производственный отдел</i>					
100644. Мастер	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100645. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100646. Техник-механик	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

100647. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосредственно занятый на объектах добычи нефти и газа	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
г. Тюмень					
100648. Менеджер по развитию бизнеса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100649. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент по поддержке операционной деятельности</i>					
<i>Отдел качества</i>					
100650. Инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100651. Инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент по работе с клиентами и дебиторской задолженностью</i>					
<i>Отдел по работе с клиентами и дебиторской задолженностью</i>					
100652. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100653. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент по снабжению</i>					
<i>Отдел по закупкам</i>					
100654. Специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100655. Специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100656A(100657A). Специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100658. Ведущий специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по стратегическим закупкам</i>					
100659. Специалист по стратегическим закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по учету товарно-материальных запасов</i>					
100660. Региональный руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

100661. Специалист по учету товарно-материальных запасов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100662А(100663А). Заместитель руководителя отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Объединённая финансовая служба</i>					
<i>Отдел по ведению главной книги и отчётности</i>					
100664. Специалист по внутригрупповым договорам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент консультирования по технологиям разработки нефтяных залежей</i>					
100665. Геофизик II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление ПБ, ОТ и ООС и Безопасности</i>					
<i>Отдел ПБ, ОТ и ООС</i>					
100666. Менеджер по пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100667. Менеджер по транспортной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по бурению и оценке параметров пластов</i>					
<i>Департамент породоразрушающего инструмента</i>					
<i>Отдел продаж</i>					
100668. Менеджер по работе с ключевыми клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный отдел</i>					
100669. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100670. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100671. Слесарь-ремонтник	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
100672. Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100673. Старший администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100674А(100675А). Электросварщик	Химический: 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учё-	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	том указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.				
100676. Электрогазосварщик 4 разряда	Химический: 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
100677. Ведущий инспектор по контролю качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент сервиса буровых растворов					
Отдел инженерной и технической поддержки					
100678. Ведущий инженер по надёжности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел продаж					
100679. Менеджер по работе с ключевыми клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственный отдел					

100680. Руководитель производственного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100681. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100682. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент телеметрии и наклонно-направленного бурения</i>					
<i>Отдел инженерной и технической поддержки</i>					
100683A(100684A). Инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100685. Инженер удаленного сопровождения бурения по телеметрии II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100686. Инженер по бурению I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100687. Инженер по бурению II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел инжиниринга</i>					
100688. Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел оптимизации бурения</i>					
100689. Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100690. Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел программно-аппаратной поддержки</i>					
100691. Инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100692. Программист-разработчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел технической поддержки</i>					
100693A(100694A). Инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100695. Инженер технической поддержки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100696A(100697A; 100698A; 100699A; 100700A; 100701A; 100702A). Инженер удаленного сопровождения бурения по телеметрии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

100703A(100704A). Инженер удаленного сопровождения бурения по телеметрии I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100705A(100706A). Инженер удаленного сопровождения бурения по телеметрии II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100707A(100708A; 100709A; 100710A; 100711A; 100712A). Инженер удаленного сопровождения по наклонно-направленному бурению II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100713. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100714. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100715A(100716A). Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100717. Ведущий инженер удаленного сопровождения бурения по телеметрии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100718. Инженер по бурению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100719. Инженер по бурению II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный отдел</i>					
100720. Инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100721A(100722A; 100723A). Инженер удаленного сопровождения бурения по телеметрии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100724A(100725A; 100726A; 100727A; 100728A; 100729A). Инженер удаленного сопровождения бурения по телеметрии I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100730A(100731A; 100732A; 100733A; 100734A; 100735A; 100736A). Инженер удаленного сопровождения бурения по телеметрии II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100737. Инженер удаленного сопровождения по наклонно-направленному бурению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

100738. Инженер удаленного сопровождения по наклонно-направленному бурению I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100739А(100740А; 100741А). Инженер удаленного сопровождения по наклонно-направленному бурению II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100742А(100743А; 100744А). Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100745. Заместитель руководителя производственного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100746А(100747А; 100748А). Инженер по бурению II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по надёжности и качеству</i>					
100749. Инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по поставкам</i>					
<i>Департамент материального снабжения и управления запасами оборудования</i>					
100750. Специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100751. Специалист по материально-техническому обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел недвижимости</i>					
100752. Менеджер по управлению недвижимостью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по технологиям и инвестициям</i>					
100753. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100754. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент по производству и снабжению</i>					
100755. Инженер по надёжности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100756. Заместитель директора по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по материально-техническому обеспечению и управлению запасами</i>					

100757. Специалист по стратегическим закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный отдел</i>					
100758. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент технических компетенций и обучения</i>					
100759. Специалист по оценке и развитию персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент консультирования по технологиям разработки нефтяных залежей</i>					
<i>Отдел интерпретации геофизических данных</i>					
100760. Геофизик I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление систем заканчивания скважин и добычи</i>					
<i>Департамент заканчивания скважин и КРС</i>					
<i>Производственный отдел</i>					
100761. Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100762. Заместитель руководителя производственного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел внутрискважинных операций</i>					
100763. Менеджер по развитию бизнеса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100764. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100765. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100766. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100767. Руководитель производственного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
г. Ханты-Мансийск					
100768. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по бурению и оценке параметров пластов</i>					

Департамент телеметрии и наклонно-направленного бурения					
Отдел инжиниринга					
100769. Ведущий инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственный отдел					
100770. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100771. Инженер по бурению II категории	Шум: 1. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

Дата составления: 18.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор департамента по поддержке операционной деятельности

(должность)

(подпись)

Глебов И.В.

(Ф.И.О.)

05.08.24

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Менеджер ПБ, ОТ и ООС

(должность)

(подпись)

Балакай Е.В.

(Ф.И.О.)

05.08.24

(дата)

Специалист отдела по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Бурнашева А.И.

(Ф.И.О.)

05.08.24

(дата)

Руководитель производственного отдела

(должность)

(подпись)

Генералов А.К.

(Ф.И.О.)

05.08.24

(дата)

Руководитель производственного отдела

(должность)

(подпись)

Булатов А.Б.

(Ф.И.О.)

05.08.24

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3745

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Воронина Наталья Николаевна

(Ф.И.О.)

18.07.2024

(дата)